

闽清白樟福建省闽清富顺陶瓷有限公司“4·29”

一般车辆伤害事故调查评估报告

2023年4月29日23时30分许，白樟镇福建省闽清富顺陶瓷有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，县政府授权县应急管理局牵头组织事故调查，县应急管理局依法成立事故调查组对该事故进行调查，经过调查、取证和分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出整改措施，形成了《闽清白樟福建省闽清富顺陶瓷有限公司“4·29”一般车辆伤害事故调查报告》，并经县政府批复。各有关部门单位按照县政府批复要求，依照相关法律法规和规章制度的权限和程序，分别落实对相关人员的责任追究。同时结合事故调查结论和安全管理建议，认真吸取事故教训，落实加强安全管理措施。

一、评估工作组织开展情况

2024年8月12日，闽清县人民政府安办成立了由县应急管理局牵头的事故评估工作组。依据《闽清白樟福建省闽清富顺陶瓷有限公司“4·29”一般车辆伤害事故调查报告》和闽清县政府批复要求，在有关单位自查评估的基础上，梳理出给予行政处

罚单位 1 个，人员 1 人，以及事故防范措施建议的评估清单。评估工作组采取查阅相关文件资料、座谈问询、现场核查、听取汇报等方式，对事故防范措施及责任追究、行政处罚落实情况逐项进行检查评估，提出评估意见，形成评估报告。

二、事故责任人处理建议落实情况

建议给予行政处罚的单位：福建省闽清富顺陶瓷有限公司。

处理建议：由闽清县应急管理局依法依规予以处理。

落实情况：2023 年 10 月 19 日闽清县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》对福建省闽清富顺陶瓷有限公司进行处罚，当事人因经济情况有困难申请分期缴纳罚款，目前已将全部罚款缴纳至指定账户。

建议给予行政处罚的人员：池某某，福建省闽清富顺陶瓷有限公司主要负责人、实际控制人。

处理建议：由闽清县应急管理局依法依规予以处理。

落实情况：2023 年 10 月 19 日闽清县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》对，福建省闽清富顺陶瓷有限公司主要负责人、实际控制人池桂花进行处罚，当事人已将罚款缴纳至指定账户。

建议由福建省闽清富顺陶瓷有限公司予以相应处理的人员：杨某，福建省闽清富顺陶瓷有限公司铲车司机。

处理建议：由福建省闽清富顺陶瓷有限公司予以相应处理。

落实情况：福建省闽清富顺陶瓷有限公司召开会议对杨某进行批评教育，并根据公司相关规定对杨东罚款 2 万元。

三、事故防范和整改措施建议落实情况评估

（一）白樟镇政府要进一步落实属地监管责任，加强对辖区各类企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。

白樟镇政府落实情况：

1. 加强组织领导，落实安全责任。严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，各分管领导和包村领导按照职责分工和属地原则，做好分工和辖区范围内的安全隐患排查，督促企业落实好安全生产主体责任，并督促整改到位。

2. 强化督查检查，确保形势稳定。持续开展安全生产大检查工作(贯彻落实安全生产十五条硬措施情况)。深入推进重大事故隐患排查整治 2023 行动，扎实开展重大隐患和较为严重隐患清零行动，对发现的问题隐患实行清单化管理，备案备查，跟踪督促指导，做到一抓到底、见底清零。

3. 深入宣传引导，营造良好氛围。加大贯彻落实安全生产十五条硬措施宣传力度，将安全生产工作宣传手册发放到镇、村和生产经营单位，保障有关人员人手一册，全面加强学习，进一步

提高认识。

(二)福建省闽清富顺陶瓷有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强安全管理，做到以下几点：

1. 强化风险辨识，明确管控责任。对铲车作业区域的风险开展辨识与评估工作，制定铲车作业区域的风险管控措施。

2. 车辆不能带故障行驶，对制动装置、警示装置及倒车蜂鸣器应及时检修与保养。

3. 加强安全教育培训，针对企业存在风险有计划开展培训，提高员工安全意识和处置能力。

4. 建立健全安全生产规章制度、安全操作规程、风险分级管控和应急预案。

福建省闽清富顺陶瓷有限公司落实情况：

1、福建省闽清富顺陶瓷有限公司强化了风险辨识，明确了管控责任。对铲车作业区域的风险进行了全面的辨识和评估，并根据评估结果制定了相应的风险管控措施。同时，对所有铲车作业区域进行了严格的风险管控，确保每一个环节都得到有效的管理和监控。铲车的倒车操作是施工现场中常见的危险环节。为了解决这一问题，引入了倒车影像系统。倒车影像系统通过车载摄像头实时采集后方影像，为驾驶员提供清晰、直观的倒车环境，

有效减少因视线盲区导致的安全事。

2、福建省闽清富顺陶瓷有限公司明确规定车辆在行驶过程中不能携带故障。对所有车辆的制动装置、警示装置及倒车蜂鸣器进行了及时的检修和保养，确保车辆在行驶过程中安全可靠。为了进一步保障铲车作业区的安全，在楼梯处安装了门。该门采用防撞设计，能够有效防止意外跌落，同时也能防止无关人员进入作业区，降低意外风险。并在作业区显眼位置设置了警示牌，提醒驾驶员注意安全。

3、福建省闽清富顺陶瓷有限公司加强了对员工的安全教育培训。针对企业存在的风险有计划地开展了安全培训，旨在提高员工的安全意识和应对处置能力，使员工们在面对突发情况时能够迅速做出正确的反应。

4.福建省闽清富顺陶瓷有限公司建立健全的安全生产规章制度、安全操作规程、风险分级管控和应急预案。

5.关于事故责任人驾驶员杨东的处理，福建省闽清富顺陶瓷有限公司召开会议对其进行了严肃的批评教育，根据公司的相关规定对其进行罚款2万元（贰万元）。同时福建省闽清富顺陶瓷有限公司对杨东进行了心理疏导，并从此次事故中吸取教训，提高安全意识，防止类似事件的再次发生。

四、评估结论意见

综上所述，评估工作组认为，本起事故的相关责任人员基本均已按照事故调查报告提出的处理建议落实到位；事故调查报告提出的整改措施基本落实到位；事故责任企业和有关部门均能认真吸取事故教训，举一反三，强化企业安全管理和责任落实，全县的安全生产工作水平得到进一步提升。

闽清白樟福建省闽清富顺陶瓷有限公司

“4·29”一般车辆伤害事故整改措施

落实情况回头看评估工作组

2024年8月22日